

Материально-техническая база МБОУ СОШ №2 с.п. «Село Хурба» соответствует техническим, с

Ежемесячно заместителем директора по АХР осматривается состояние зданий школы, результа

Все школьные помещения имеют естественное освещение, кроме внутренних служебных помеще

В школе установлена автоматическая противопожарная сигнализация.

Кабинеты и коридоры здания оснащены первичными средствами пожаротушения – огнетушител

В школе создана система профилактических работ, которая включает в себя следующие меропр

1. Опрессовка и промывка системы отопления.

2. Своевременная проверка теплосчетчиков.

3. Проведение замеров сопротивления и зануления электрооборудования.

4. Перезарядка первичных средств пожаротушения.

5. Заключение договоров на техническое обслуживание инженерных систем.

6. Дезинфекция и дезобработка пищеблоков, подвальных и др.помещений.

Ежегодно проводится косметический ремонт школьных помещений.

1. Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

2. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

3. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

5. Доступ к информационным системам и информационно--телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.